

DESCRIPTION

Émulsion de cire protectrice brillante et transparente à base de dispersion aqueuse de cire et de résine.



UTILISATION

- Cire idéale pour améliorer le brillant, approfondir les couleurs et pour améliorer la résistance à l'humidité des enduits décoratifs tel que Alltek Nuance Toscane.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE :

400 ml pour +/- 10m²

MASSE VOLUMIQUE :

0,8 +/- 0,1 kg/l

ES :

- Extrait sec massique : 50%

CONDITIONS D'APPLICATION :

- +8°C à +35°C
- Hygrométrie maximum 70% H.R

PH :

8 +/- 1

LAVAGE DES OUTILS :

À l'eau

ÉPAISSEURS CONSEILLÉES :

SÉCHAGE :

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Pot de 400 ml. (réf. 101211)

- Conservation 1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS :

- Enduits décoratifs tel que Alltek Nuance Toscane.
- Plâtres secs.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS :

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

CONSEILS D'APPLICATION :

- Appliquer en passe croisée en maintenant une forte pression : peu de produit est nécessaire.
- Pour avoir un résultat optimal, il est conseillé de passer plusieurs fois sur la surface et de ferrer en exerçant une forte de pression.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 1 g/l.
- Classe Emission Air Intérieur



CARACTÉRISTIQUES

- Cire transparente.
- Améliore la résistance à l'abrasion humide de l'enduit recouvert.
- Augmente la brillance.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site : <https://icp-alltek.com/fr-be/documentations-3/>

RECOMMANDATIONS :

- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Utiliser des EPI propres et correctement entretenus : gants et protection oculaires conçus contre les projections de liquide, masque lors des opérations de ponçage.
- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
- Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.